

Van Hool VHLO-1126

Características generales

Marca	Van Hool
Subcategoría	Cortina deslizante
Color	Rojo
Condición	Usado
Estado general	Bien
Referencia	73273



Especificaciones técnicas

Número de ejes	3
----------------	---

Descripción

ID73273 MACHINE: TRAILER MERK: Van Hool MODEL: VHLO-1126 CONDITIE: Normal

Accesorios

- Rear doors